

АКТ
экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

Центральный административный округ
(наименование муниципального
образования Омской области)

"27" декабря 2018года

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: детский сад

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644070, г. Омск , ул. 10 лет Октября 105 корпус 1, тел.: 56-85-17, moskalenko96.1957@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1260 кв.м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3216 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1990, год последнего капитального ремонта: -1998

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 30.06.2020 г., капитального не запланирован.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска « Центр развития ребёнка - детский сад № 96» (БДОУ г.Омска « ЦРР - детский сад № 96»)

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644070, город Омск , ул. 10 лет Октября 105 корпус 1; тел.: 56-85-17; moskalenko96.1957@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент образования Администрации города Омска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, 33 т.20-11-92, obrazoyanie@admomsk.ru

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом движение до остановки «Городской музей» на ул. 10 лет Октября автобусы: 22,59,72,138.66.23; маршрутные такси: № 322,72,222,2,19,56,212,304,378,386,399,410,470,514,777; троллейбусы: 2,12,16.

остановка доступна частично для всех маломобильных групп населения

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется.

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 136 м.

2.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, отсутствует (нужное подчеркнуть).

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть),
ямы, выбоины

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2,3,4,21
2	Вход (входы) в здание	ДУ		5,6,7,8,9, 10,11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		16,17, 18,19, 20,22,23
5	Жилые помещения			
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		16,17,24
7	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта объект признан доступным условно (ДУ)

в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Текущий ремонт

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Жилые помещения	-
6	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
7	Система информации на объекте (во всех зонах)	Текущий ремонт
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт (Зона ответственности Городская Администрация)
9	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, Текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ : 2018-2030

в рамках исполнения _____

(указывается план адаптации объекта (далее – план)

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧВ.

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) _____

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____ <http://zhit-vmeste.ru> _____

(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки на 19 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 11 л.

Поэтажные планы, технический паспорт на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии по
формированию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения (далее – комиссия)

Члены комиссии:

Заведующий БДОУ г. Омска « ЦРР -детский

сад № 96 »

Т.В.Гилева

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Старшая медсестра БДОУ г. Омска « ЦРР -
детский сад № 96»

Е. А. Воронцова

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Заведующий хозяйством БДОУ г. Омска « ЦРР -
детский сад № 96»

А. А. Пашина

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Педагог-психолог БДОУ г. Омска « ЦРР -
детский сад № 96»

Е. А. Куракова

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Председатель первичной профсоюзной
организации БДОУ г. Омска «ЦРР - детский
сад № 96»

М.В. Кленина

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Специалист по социальной работе
БУ «КЦСОН «Пенаты»

А.М. Куцевалова

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Председатель общественной
организации ВОИ

А.И. Бабаева

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска « Центр развития ребёнка - детский сад № 96 »;
644070, Российская Федерация г. Омск , ул.10 лет Октября 105 корпус 1.
 (наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Виды работ	
1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2,3	Детский сад огорожен забором. (Имеется 2 калитки) Ширина калиток 92 (95) см, имеется перепад высоты в виде углубления и неровности плит	С,О	Обозначить вход указателями и тактильной информацией, устранить дефекты асфальтового покрытия	Текущий ремонт
2	Путь (пути) движения на территории	есть		1, 21	Отсутствует система информации имеется препятствие в виде бордюра (12-14 см). Имеется веранда, перед верандой	С,О	Разместить указатели направления движения, устранить препятствие в виде бордюра на пути движения МГН, в местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с	Текущий ремонт

					бордюр		<p>уклоном не более 1:20 (5%) или обустривают съездами.</p> <p>При устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5%), около здания - не более 1:12 (8%), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение.</p>	
3	Лестница (наружная)	нет						
4	Пандус (наружный)	нет						
5	Автостоянка и парковка	нет	4	не оборудована	С,О	<p>Оборудовать место для стоянки автотранспорта инвалидов, социального такси. 10% мест (но не менее одного места), не далее 50 м от учреждения.</p> <p>Оборудовать дорожными знаками и разметкой на асфальте. Размер стоянки 6.0x3.6м, куда входят</p>	Текущий ремонт	

							место для автомобиля (4,8x2.4м) и дорожка для движения кресла-коляски между специально-парковочными местами размером 1.2 м, дорожный знак на высоте 1,5м	
6	Общие требования к зоне	Привести зону входа в соответствии с пунктом 4.1, 4.2 Требования к земельным участкам СП 59.13330.2012						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ		1,2,3,4, 21	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

2. Вход (входы) в здание. Центральный вход. (адаптируется для всех категорий инвалидов)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)			5	Ширина лестницы 2,10 м.	О,С	Вдоль обеих сторон лестницы следует применять	Текущий ремонт

					<p>Поручни с двух сторон на высоте 85-90 см, ступени в некоторых местах разрушены, отсутствует контрастная окраска крайних ступеней.</p>		<p>ограждения с поручнями, завершающие горизонтальные поручни должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение. Высота поручней должна быть 0,90м. Поручень применять округлого сечения диаметром от 0,04 м до 0,06 м. Ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м., от 0,12 до 0,15 м. Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Краевые ступени и поручни выделить контрастным цветом или фактурой, перед лестницей разместить предупредительные тактильные полосы на расстоянии 0,8-0,9м шириной 0,3-0,5 м.</p>	
2	Пандус (наружный)	н е т		Не оборудован	К	<p>Установить пандус с уклоном 1:20. Длина одного марша не более 9 м. Ширина между поручнями должна быть 0,9 – 1 м. Установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3м и иметь нетравмирующее завершение.. Контрастным цветом</p>	Капитальный ремонт	

						должны быть выделены поручни и колесоотбойные устройства Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0-9,0м., не менее 1,5м, а также в начале и в конце пандуса. Перед пандусом или лестницей установить кнопку вызова на высоте 0,85-1 м		
3	Входная площадка (перед дверью)	е с т ь		6	Размер площадки 1,74х2,75. Имеется навес	С,О	Ширина входной площадки должна быть 2,2мх2,2 м. Рекомендуется устанавливать противоскользящее покрытие.	текущий ремонт
4	Дверь (входная)	е с т ь		5	ЩДП 89 см х87 см, порог 4 см, отсутствуют смотровые панели	С,О	В полотнах наружных дверей, следует предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. На прозрачных полотнах дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м, расположенную на уровне не ниже 1,2м. и не выше 1,5м от поверхности пешеходного пути в виде желтого круга. Требуется демонтаж порогов или уменьшение их до 0,014м. Грязезащитное	Текущий ремонт

						покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола или закреплено на поверхности пола.	
5	Дверь (тамбура)	е с т ь	8	ШДП 84 см х 78 см, порог 1,5 см	К, О,С, Г	Ширина дверного проема двери (рабочей створки) должна быть 0,90м в свету. Порог не должен превышать 1,4 см. В полотнах наружной двери предусмотреть смотровые панели, нижняя часть располагается в пределах от 0,5 до 1, 2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоте не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. Необходимо предусматривать яркую контрастную маркировку в виде желтого круга высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2м и не выше 1,5м .. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Текущий ремонт
6	Тамбур	е с т ь	7	1,85x2,55	К, О,С, Г		Не нуждается
7	Общие требования к зоне	Привести зону входа в соответствии с пунктом 5 Требования к помещениям и их элементам СП 59.13330.2012					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ		5,6,7,8	Капитальный ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

2. Вход (входы) в здание. Дополнительные входы в группы.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть		9	Поручни с двух сторон на высоте 90 см. Ширина лестницы 95 см	С, О	Вдоль обеих сторон лестницы следует применять ограждения с поручнями, завершающие горизонтальные поручни должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение. Высота поручней должна быть 0,90м и 0,7 м. Поручень применять округлого сечения диаметром от 0,04 м до 0,06 м. Выделить контрастным цветом краевые ступени и поручни. Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и шероховатой	Текущий ремонт

						поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Ширина открытой лестницы должна быть не менее 1,35 м.	
2	Пандус (наружный)	нет		Не оборудован	К	Организовать не менее одного доступного для инвалидов-колясочников входов.	
3	Входная площадка (перед дверью)	нет	10	Размер 1,65 м х 1,71 м. Имеется навес.	О,С,	Рекомендуется устанавливать противоскользящее покрытие.	Текущий ремонт
4	Дверь (входная)	есть	9	ЩДП 72см. Высота порогов 2 см	К, О,С,	Рекомендуется в полотнах наружной двери предусмотреть смотровые панели, нижняя часть располагается в пределах от 0,5 до 1, 2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоте не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. Предусмотреть яркую контрастную маркировку в виде желтого круга высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2м и не выше 1,5м . Порог не должен превышать 1,4 см. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна	Текущий ремонт

						контрастные цвета. Порог не должен превышать 0,014 м		
5	Дверь (тамбур)	е с т ь		11	дверь тамбура 84 см, порог 2 см	К	В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. Предусмотреть яркую контрастную маркировку в виде желтого круга высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2м и не выше 1,5м .	Текущий ремонт
6	Тамбур	е с т ь		11	1,78м x1,50м и 1,88м x1,38м		не нуждается	
7	Общие требования к зоне	Необходимо обеспечить доступность инвалидам и МГН в здании. Адаптировать зоны в соответствии с СП 59.13330.2012. пунктами (5.1,5.2)						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		9,10,11	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с

нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) (Доступность в пределах 1-го этажа)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		12	Ширина 1,52 м, имеются ковровые покрытия	С, О, Г, К	На стене нанести направляющие, ведущие к зоне целевого обслуживания. Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены.	Текущий ремонт
2	Лестница (внутри здания)	есть		15	Поручни с одной стороны на высоте 1,31 и 74 см поручни прерывающиеся	С, О	Поручни рекомендуется устанавливать с двух сторон на высоте 0,9 м, и дополнительно 0,7 м выступающие на 0,30 м от марша и имеющие нетравмоопасное завершение. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметров 0,04-0,06 м. На поручне нанести обозначение этажа шрифтом Брайля, края ступеней, не примыкающие к стене, должны иметь бортики, высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							или ноги, тактильная плитка на расстоянии 0,60м. от кромки крайней ступеньки, Лестничные марши должны иметь контрастную окраску крайних ступеней. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей высоте и иметь не травмирующее завершение.	
3	Пандус (внутри здания)	нет						
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
5	Дверь	есть		13, 14	Ширина дверей 82,88, порог 2 см	С, О	Рекомендуется при двухстворчатых дверях чтобы одна рабочая створка имела ширину, требуемую для однопольных дверей. Ширина дверного проема должна быть 90 см.в свету, уменьшить порог до 0,014 м	Текущий ремонт
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть			Эвакуация осуществляется через пожарные выходы, есть указатели движения, и знаки обозначения выхода, есть	С, О, Г	Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности зданий	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					пожарная сигнализация.		сооружений», «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и ГОСТ 12.1.004. Необходимо устранить или понизить пороги (не должны превышать 0,014 м.). Для слабовидящих кромки ступеней и поручней лестниц, колесоотбойники, дверные наличники на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты, лестница должна иметь аварийное освещение	
7	Общие требования к зоне	Привести зону в соответствии с пунктом 5.2 Пути движения в здании СП 59.13330.2012						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ		5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15.	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с

нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть		22	Кабинет заведующего ШДП 76 см, порог 2 см	С,О,Г, К	Ширина дверного проема должна быть 90 см в свету Высота порогов не должна превышать 0,014м.	Текущий ремонт
	Медицинский кабинет	есть		23	ШДП 84 см порог 2 см	С,О,Г, К	Предусмотреть альтернативную форму оказания услуги, в случае обращения человека, передвигающегося на кресло-коляске.	
	Группа (игровая)	есть		16, 17	ШДП 75 см, порогов нет	К, О, С	Адаптировать не менее одной группы для обеспечения доступа для всех категорий инвалидов. ШДП должна быть 90 см	текущий ремонт
	Спальня	есть		18	ШДП 60 х 60см	К, О, С	Ширина дверного проема (рабочей створки) должна быть 90 см в свету Высота порогов не должна превышать 0,014м.	
2	Зальная форма обслуживания	есть		23, 24	Актовый зал и спортзал на втором	С,О,Г	Рекомендуется уменьшить пороги до 0,014 м.	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
		есть			этаже. Актовый зал и спортзал имеют пороги более 0,014 м			
3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
6	Общие требования к зоне	Привести зону в соответствии с СП 59.13330.2012						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДУ		16,17, 18,19, 20,22,23	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

5. Жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
Жилые помещения	нет							
Общие указания к зоне	Привести зону в соответствии с СП 59.13330.2012							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

6. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть		24	ШДП 56 см, без порогов	С,О, К	По возможности расширить дверной проем. Ширина дверного проема должна быть не менее 0,9м в свету.	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
							<p>Предусмотреть крючки для костылей и других принадлежностей.</p> <p>Унитазы следует применять имеющие опору для спины, с автоматическим сливом воды или слив с ручным кнопочным управлением.</p> <p>Водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности с автоматическими сенсорными кранами бесконтактного типа.</p> <p>У дверей санитарно-бытовых помещений следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.</p> <p>Установить тревожную кнопку на высоте 0,80м.</p> <p>Установить световые мигающие оповещатели срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. Установить выключатель на высоте 0,80-0,90м.</p>	
2	Душевая / ванная комната	есть						
3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		16-17	ШДП 65x60 см, порог 1,4	К,О, Г,С	При двухстворчатых дверях ширина рабочей створки должна быть 0,90 м	Текущий ремонт
4	Общие требования к зоне	Привести зону в соответствии с пунктом 5.3 Санитарно-бытовые помещения СП 59.13330.2012						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		16,17,24	Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

7. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть				С, Г, К	Таблички, навигация внутри здания должны быть выполнены в едином стиле, понятны и доступны для инвалидов по зрению. Нанести контрастные полосы на путях движения. Информирование помещений внутри должны дублироваться рельефными знаками и располагаться рядом с дверью со стороны	Текущий ремонт

						дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3до1,4м		
2	Акустические средства	н е т			Есть пожарная сигнализация.	С	При необходимости оснастить пожарную сигнализацию световым эффектом. а также при необходимости установить индукционную петлю в группе или в зале	Текущий ремонт
3	Тактильные средства	н е т			не оборудован о	С	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на участке, следует размещать не менее чем за 0,8м. до объекта информации, изменения направления движения, входа и т.п. При входе разместить мнемосхему. Таблички должны быть продублированы шрифтом Брайля.	Текущий ремонт
4	Общие требования к зоне	Привести зону в соответствии с пунктом 5.5 Аудиовизуальные информационные системы СП 59.13330.2012 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52875-2007, ГОСТ Р 52131-2003						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____